



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501038**

GTIN **4018754198092**

Modell **540a HD 11/16**

Bezeichnung.


3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 11/16" L.47.2mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	11/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	47,2 mm
Breite mm (b)	38 mm
a	11 mm
S	28,6 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501038
GTIN	4018754198092
Gewicht (g)	69 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.125125 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,090
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	35

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schrauber L oder Standard Schrauber L₀ benötigt, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung einwirkender Kräfte zum Drehmoment umgerechnet werden.

Achtung! Für viele Lager- und Bauteilverbindungen oder Sonderverbindungen (z.B. für die Berechnung des Drehmoments L₀) kann es sein, dass die Drehmomentenwerte nicht mit den Drehmomenten der Bauteile übereinstimmen.

Angabe: L₀ = Drehmoment L₀ entspricht der Drehmomentenwerte.

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1 \cdot S_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_4 \cdot S_5 \cdot S_6 \cdot S_7 \cdot S_8 \cdot S_9}$$

- A₀ = Drehmoment des Schraubers
- M_L = Drehmoment des Bauteils
- L₀ = Drehmoment des Bauteils
- L₁ = Drehmoment des Bauteils
- S₀ = Drehmoment des Bauteils
- S₁ = Drehmoment des Bauteils
- S₂ = Drehmoment des Bauteils
- S₃ = Drehmoment des Bauteils
- S₄ = Drehmoment des Bauteils
- S₅ = Drehmoment des Bauteils
- S₆ = Drehmoment des Bauteils
- S₇ = Drehmoment des Bauteils
- S₈ = Drehmoment des Bauteils
- S₉ = Drehmoment des Bauteils



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal