

Set de pièces de rechange pour cliquet porte embout N° 419B

4153B

Réf. n° 19010014
GTIN 4018754325061
Modèle 4153B Ersatzteilsatz



Désignation.

Set de pièces de rechange pour cliquet porte embout N° 419B Entraînement 6 Pans femelle 1/4 " pour 419B

Propriétés.

Kit de réparation et d'entretien pour cliquet porte embouts avec 80 dents et un angle de travail de 4,5°

Contenu 8 embouts :

1 coque de verrouillage ; 1 levier d'inversion ; 1 plaque de recouvrement ; 1 ressort de pression ; 1 pièce rotative d'embout avec fonction d'éjection ; 1 bille ; 1 circlip ; 1 notice de réparation et d'entretien

Attributs techniques.

Nombre d'outils 8 pcs.
pour réf. 419B
Six pans creux [pouces] 1/4 "

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 75
Largeur 75
Hauteur mm (IFS) 16
WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm) 75
Largeur (emballé, mm) 75
Hauteur (emballé, mm) 16
Volume (emballé, dm3) 0.09 dm3
Réf. n° 19010014
Poids (brut, kg) 0,026
Poids PAP (kg) 0,000
Poids PVC (kg) 0,000
GTIN 4018754325061
Pays d'origine AWR GERMANY
Région d'origine Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire 82041100
Emballage 1

Poids

62 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
19010014	4153B Ersatzteilsatz	Set de pièces de rechange pour cliquet porte embout N° 419B Entraînement 6 Pans femelle 1/4 " pour419B	4018754325061

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal